



REPORTE

21-06-2024



COMPUERTAS ARMERILLO

Las compuertas de la Bocatoma Armerillo se encuentran cerradas hasta nuevo aviso. Con esto se evita la sobrecarga de nuestros canales, los que han respondido eficientemente durante este temporal.

Turnos

Durante todo el día y las noches, el equipo de operaciones y terreno se despliega monitoreando la situación y avisando cualquier anomalía para tomar las medidas necesarias.

Derrumbes menores

Durante esta jornada se están retirando árboles y material de derrumbes producto del temporal, los que entorpecen el buen escurrimiento de las aguas lluvia.

