

ACM EN ACCIÓN

Trabajando por la agricultura del Maule



NOTICIAS DEL MES

OPERACIONES

1

1. MANTENCIÓN.
2. POMACITA.

LEGAL

4

1. ATENCIÓN DE REGANTES.

COMUNICACIONES

2

1. CONECTANDO COMPROMISOS.
2. SOLICITUDES.

ADMINISTRACION

5

1. OFCINA SAN JORGE.

REGULARIZACIONES

3

1. AVANCES.



OPERACIONES

1.- MANTENCIÓN ENERO - DESLAME

DESLAME

CANALES:

**5 SUR, BAJO SEGUNDA SECCION,
EL ÁLAMO, EL CENTENARIO, ESCUDO
DE CHILE, HUENCUECHO NORTE,
LA CHISPA, LOS QUILLAYES, PALTO,
PANGUE, PELARCO VIEJO,
PROVIDENCIA, REBOLLEDO,
SAN ANTONIO Y SANTA MARGARITA.**

**37 KM
100% TERMINADO**

OPERACIONES


2.- PIEDRA POMACITA

Según lo planificado, el día 13 de enero salieron 13 personas, a caballo, hacia el sector El Blanquillo. La misión era instalar gaviones de piedra, destinados a represar la laguna y así lograr una decantación de piedra pomacita y de esta forma, lograr disminuir la cantidad de dicha piedra, que está afectando a nuestros regantes.




Trabajaron durante 10 días instalando un muro de 3 pisos, conformado por 20 gaviones que tienen una dimensión de de 3 x 1 x 1 mts, distribuidos en forma de medialuna, coronado por 4 de ellos. Tras esta labor, la laguna se represó en 1,5 mts, lo que logró disminuir paulatinamente el nivel de piedra en nuestra red de canales.

El gráfico muestra, por una parte, demarcado con la línea azul, las mediciones de la concentración de piedra pomacita (mm/l), en el sector Las Lajas, desde mediados de diciembre. La tendencia que se observa, es a la baja, desde antes de la instalación de los gaviones (período marcado en amarillo en el gráfico). A pesar de esto y gracias a la maniobra realizada, el proceso se aceleró, logrando a la fecha, una disminución del 20% aprox, desde el pick de lectura.



COMUNICACIONES

1.- CONECTANDO COMPROMISOS



CANAL EL ARROZAL

Etapa 3



Regantes del Canal y del Tranque El Arrozal (bien común CORA), que se vieron afectados por el uso de sus terrenos, por terceras personas, quienes adquirieron lotes en el sector y no respetaron el límite correspondiente, solicitaron nuestra cooperación, a través de una mediación, para poder solucionar una problemática que se arrastraba por años.

Luego de varias reuniones con los afectados y quienes estaban generando el problema, se llegó a un acuerdo, el que está en proceso de regularización judicial. En este acuerdo se aceptó, por ambas partes la demarcación y cerramiento del deslinde, generando la seguridad necesaria para los regantes, permitiendo dar el uso debido a este bien común.

COMUNICACIONES

2.- SOLICITUDES


Durante el mes de enero, el número de solicitudes realizadas por los regantes, aumentó en base al promedio histórico mensual. Esta alza se debe a un aumento considerable en la usurpación de derechos de agua a regantes ubicados bajo el 1% del agua administrada por ACM.

Esta práctica, tiene solución en vías paralelas. Por una parte está la vía legal, donde el regante afectado, debe realizar una denuncia en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile o en la Fiscalía. Para estos efectos, se recomienda tener pruebas (gráficas y/o audiovisuales) que constaten el hecho. Por otra parte, se puede dar aviso a la ACM de la situación, y nosotros, según el caso, podremos realizar visitas a terreno, mediar entre las partes o tomar las medidas correspondientes, como la proposición de construir obras de distribución u otras, con la finalidad de solucionar el problema.



El gráfico muestra que de las solicitudes recibidas durante el mes de enero, alrededor del 40% ya fueron solucionadas, las restantes, han sido atendidas, a través de un llamado, visita o reuniones, pero aún no está cerrado el caso en nuestro sistema, por tener alguna acción pendiente por ejecutar, de cualquiera de las partes.

En relación a las solicitudes recibidas durante esta temporada de riego, ya han sido cerradas en nuestro sistema el 89% de ellas, quedando un 11% por ser cerradas, a pesar de que ya han sido contactados y atendidos a lo menos una vez, por la Asociación Canal Maule.



REGULARIZACIONES


1.- ESTADO DE AVANCE

El gráfico muestra el estado de avance de las regularizaciones gestionadas en ACM. Durante la temporada 2023-2024, se logró un 5% de avance sobre la meta definida por ACM.

Para la temporada actual (2024-2025), se registra un 7% de avance .

El 88% restante debe ser cumplido, hasta abril del 2027.

ESTADO FINAL OFICINA REGULARIZACIONES ACM



LEGAL

1.- ATENCIÓN DE REGANTES

El área legal de Asociación Canal Maule, realiza atención a regantes de forma gratuita, todos los martes, previa cita agendada en secretaría.

Durante esta temporada se han registrado más de 120 atenciones, con un promedio de 12 mensuales, las que tratan diferentes temáticas asociadas al derecho de aguas y su aplicación práctica.


Durante enero se sostuvieron 17 atenciones, el 31% de ellas se refirieron a orientación del código de aguas, y el 69% restante, a temas de orientación general y aplicación práctica.



ADMINISTRACIÓN

1.- VISITA CENTRAL LOS CÓNDORES

ACM visita la nueva central de ENEL, vigilando el buen uso de los derechos de agua de nuestros regantes.



La Junta de Vigilancia del Río Maule, gestionó una visita a la nueva central hidroeléctrica Los Cóndores de ENEL. Participaron asociaciones pertenecientes a la junta y los directores de la D.O.H. y de la D.G.A.

El objetivo de la jornada fue conocer la nueva central hidroeléctrica Los Cóndores, desde la Laguna del Maule hasta el punto de restitución.



En la visita se pudo ver la gran envergadura de la obra y lo más importante, se constató en terreno el sistema instalado, tanto en infraestructura como en medición, lo que según la D.O.H., aseguraría la restitución íntegra del caudal utilizado para la generación de energía.



ADMINISTRACIÓN

2.- OFICINA SAN JORGE

El día 20 de enero de 2025, ACM se instaló en las nuevas oficinas ubicadas en la curva de San Jorge, comuna de San Clemente.



Esto es un hito para nuestra organización, la que desde hace un año y medio está viviendo una etapa de reestructuración, avanzando y consolidándonos como un de la organizaciones de usuarios de aguas más grande de nuestro país.

La obra entregada, es el edificio de oficinas, el que cuenta con un estándar de alto nivel, con espacios óptimos para la atención de nuestros regantes.

Aún quedan obras complementarias en estado de ejecución, las que van avanzando según lo planificado. Algunas de ellas son:

OBRA:

- Portón y puerta de acceso _____
- Garita de vigilancia _____
- Estacionamientos _____
- Cerco perimetral _____
- Seguridad eléctrica _____
- Canal con sus compuertas, sección de aforo, marco partidor y limnómetro _____
- Nivelación del terreno _____
- Instalación del riego _____
- Plantación de áreas verdes _____

ESTADO DE EJECUCIÓN:

- Terminado
- En ejecución
- Terminado
- En ejecución
- No iniciado
- En ejecución
- Terminado
- En ejecución
- No iniciado

